



BMW 318 i

EZ 02/2005 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 206.058km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 i		
Kategorie Kombi	FIN WBAEX51020PP73232	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 206.058km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.720km	Letzter Service am 04/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	220 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Grauer Rauch aus dem Auspuff;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Energie-Control (EC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERGRAU METALLIC
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 55 Ah
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V KAT (N43)
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar	• Bordcomputer
• Bordcomputer	• CD-Laufwerk
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenbeleuchtungs-Paket	• Innenbeleuchtungs-Paket
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik
• Komfort-Paket	• Lenkrad (Leder Serienstyling)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Multifunktion für Lenkrad	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Park-Distance-Control (PDC)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I

14.02.2005 0005 13401D 6 02 01 0105/05000 213
 01 0200 04478 - 1139 -
 1409 - 101478 -
 PF-S-0-278/11-00002
 MBEKX61020PP73232 15
 3481 185 001940 001940
 00885 01110 -
 00885 01110 73
 181 01400 0680 005 -
 205/55R16 91V
 205/55R16 91V
 BAYER.MOT.WERKE-BMW
 PERSONENKRAFTWAGEN
 GESCHLOSSEN
 EURO 4 GRAU
 BENZIN 01496/1440097816 7
 13.07.2004 K UD161481
 D001 0482 01995
 ZU S.1:MW,44ZU F.1/F.2:2015 U.ZU 1.1-8.3:W.1220 B.ANH-
 BETR.4ZU 0.1:1600 B.8PROZ.STEIG.4MW.AHK LT.ETG/ABE+DA
 TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.02.20054

10.2013 PFORZHEIM 05.10.2011

1 von 1

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

UD161481

14.02.2005 0005 13401D 6 02 01 0105/05000 213
 01 0200 04478 - 1139 -
 1409 - 101478 -
 PF-S-0-278/11-00002
 MBEKX61020PP73232 15
 3481 185 001940 001940
 00885 01110 -
 00885 01110 73
 181 01400 0680 005 -
 205/55R16 91V
 205/55R16 91V
 BAYER.MOT.WERKE-BMW
 PERSONENKRAFTWAGEN
 GESCHLOSSEN
 EURO 4 GRAU
 BENZIN 01496/1440097816 7
 13.07.2004 K UD161481
 D001 0482 01995
 ZU S.1:MW,44ZU F.1/F.2:2015 U.ZU 1.1-8.3:W.1220 B.ANH-
 BETR.4ZU 0.1:1600 B.8PROZ.STEIG.4MW.AHK LT.ETG/ABE+DA
 TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.02.20054

10.2013 PFORZHEIM 05.10.2011

12 Nachweis betriebsabhängiger Wartung

☒ Ölservice
☐ Inspektion I
☐ Inspektion II
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Dieselmotortritter

68403
 Kilometerstand

ahg
 AHS Autohandelsgesellschaft mbH
 Völknerstraße 27
 D-75417 Mülacker
 Tel. 0 70 41 96 32-0
 Fax 0 70 41 96 32-15
 E-Mail: info@ahg-mb.de
 Datum, Stempel, Unterschrift

☒ Ölservice
☐ Inspektion I
☒ Inspektion II
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Dieselmotortritter

32735
 Kilometerstand

VW
 136 / 49671
 Volkswagen Zentrum
 Pforzheim
 Datum, Stempel, Unterschrift

☒ Ölservice
☐ Inspektion I
☐ Inspektion II
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Dieselmotortritter

117521
 Kilometerstand

Reparaturwerk
 Mülacker Str. 10
 75417 Mülacker
 Datum, Stempel, Unterschrift

Nachweis betriebsabhängiger Wartung

Service	Service	Service
☒ Inspektion I	☒ Inspektion I	☒ Inspektion I
☒ Inspektion II	☒ Inspektion II	☒ Inspektion II
☒ Luftfilterersatz	☒ Luftfilterersatz	☒ Luftfilterersatz
☒ Dieselekrabstößfritze	☒ Dieselekrabstößfritze	☒ Dieselekrabstößfritze
Kilometerstand 143.570 + Fleckfleckung, Schmutz, Öl Kontrolle	Kilometerstand 169.489	Kilometerstand 173.120
08.08.15 Datum, Stempel, Unterschrift	13.08.16 Datum, Stempel, Unterschrift	30.4.17 Datum, Stempel, Unterschrift

MICHAEL KRAWUTSCHKE
SCHULTEPOTZTAGE
Kilometerstand
Tel.: 0709 42000
Fax: 0709 42001
Hauptgeschäftsbereich



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)