



## Volkswagen Transporter Multivan FWD Trendline

EZ 01/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 183.920km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 27\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                       |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Transporter Multivan FWD Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Trendline, 2015 - 2018] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WV2ZZZ7HZGH011398                                                                                              | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>183.920km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                      | Leistung<br>150 PS (110 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                          | Letzter Service<br>-                         | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>6                                                                                                            | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>01/2016                                              | Farbe<br>Blau                                                                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                         | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                       | CO2-Emissionen<br>164g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>6.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 155                                                                                     | Beifahrertür             | 145                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 135                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 145                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 140                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 245  | Seitenteil hinten rechts | 145                                                                                       |
| Motorhaube              | 115                                                                                     | Heckklappe               | 200  |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | ABS leuchtet;          |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | ESP leuchtet;          |



## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter

|                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                            |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                                    | • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn                 |
| • Servolenkung                                                       | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                   |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort                         | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn  | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                         |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank                   |
| • Sonnenblenden mit Spiegel                                          | • Start/Stop-Anlage Motor                                         |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus                             | • Stoßfänger in Wagenfarbe                                        |
| • Tagfahrlicht                                                       | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                    |
| • Wärmeschutzverglasung                                              | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung       |
| • Zuheizer                                                           | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t                                       |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                         | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar                |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz                         | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz                   |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz                 | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz           |
| • Original Fahrzeug Farbe: Starlight Blue Metallic                   |                                                                   |



## Sonderausstattung

|                                                                            |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Ausführung: BlueMotion Technology                            |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar                     | • Dynamik-Fahrwerk                                             |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten                       | • Funkschlüssel (4) klappbar                                   |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                  | • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum) |
| • Lackierung: Metallic-Lackierung                                          | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                            |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer                                     | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht              |
| • Radkappen                                                                | • Raucher-Paket                                                |
| • Reserverad in Fahrbereifung                                              | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand  |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar                   | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze                 |
| • Verglasung hinten abgedunkelt                                            | • Zuziehhilfe für Heckklappe                                   |
| • Zuziehhilfe Schiebetür rechts                                            | • Multimedia-Schnittstelle USB                                 |
| • Fahrwerk tiefergelegt                                                    | • Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer            |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                             | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor            |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt                                               | • Anzeige für Waschwasserstand                                 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




















|                                                              |      |           |                     |           |            |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|-----|
| 04.01.2016                                                   | 0603 | BUL000964 | 02                  | 01        | 0110/03250 | 182 |
| M1                                                           | AC   |           | 04904 - 05008       | 1904 ..   |            |     |
| VW2ZZZ7HZGH011398                                            |      |           | 1950 - -            | 02023 - - |            |     |
| VOLKSWAGEN, VW                                               |      |           |                     | 00100     |            |     |
| 7HC                                                          |      |           | 0181                | 003000    | 003000     |     |
| MCXHA300X0                                                   |      |           | 01810               | 01515     |            |     |
| NNFM85008181VR27MMG02L63272                                  |      |           | 01810               | 01515     |            |     |
|                                                              |      |           | 072                 | 02375     | 072        |     |
| MULTIVAN                                                     |      |           | 02500               | 0750      | 7          |     |
| VOLKSWAGEN-VW                                                |      |           | 205/65 R16C 107T    |           |            |     |
| Fz.z Pers.bef. b. 8 Spl.                                     |      |           | 205/65 R16C 107T    |           |            |     |
| Kombiilmousine                                               |      |           |                     |           |            |     |
| 715/2007*136/2014W                                           |      |           | BLAU                | 5         |            |     |
| EURO6.V.Pi/Ci, M, N1 I                                       |      |           | e1*2001/116*0220*37 |           |            |     |
| Diesel                                                       |      |           | 29.05.2015          | WV856727  |            |     |
| 0002                                                         | 38WD | 01988     |                     |           |            |     |
| F 17/ 2+100 U. 7 2/8 2+85 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-M   |      |           |                     |           |            |     |
| ASSE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK   |      |           |                     |           |            |     |
| ESP M.SPEZ.FARADYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KMH/ GEM |      |           |                     |           |            |     |
| 3.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS 2258*STUFE PM 5 AB 7A  |      |           |                     |           |            |     |
| G.ERSTZUL.*VW.AHK.LT.EGTG*                                   |      |           |                     |           |            |     |

[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)





Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)





Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Verformung, Lackschaden)





Dach (Verformung, Lackschaden)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)





Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)





Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)