



Volkswagen Polo Style

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 130.587km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Style [DE - LimS3 1.2 EU5, Style, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZBY298877	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.587km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.888km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Alle Reifen außen abgefahren;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Antennenstab mit Tierbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Karosserie: 2-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten

• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Motor 1,2 Ltr. - 44 kW	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung


• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Sonderlackierung Savanna-Gelb	• Tagfahrlicht
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)