



Skoda Octavia RS

EZ 10/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 129.493km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, RS Green tec, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJK9NE2F0064217	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.493km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.938 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer hinten

• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Kurvenlicht	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	• Progressivlenkung
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitzheizung vorn
• Sondermodell RS	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Sport-Design
• Tagfahrlicht LED	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Textilfussmatten	• Türen mit Warnleuchte
• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verzurösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperrung
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| • Abbiegelicht | • Ablage-Paket |
| • Ablage-Paket Plus | • Audio-Navigationssystem Columbus |


• Fahrassistenz-Paket: Traveller	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Halterung Multimedia-Geräte	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	• Laderaumboden variabel
• Multimediabuchse in Mittelkonsole	• Nebelscheinwerfer
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Seitenairbag hinten	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Sitzheizung vorn	• Skisack
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
• Sound-System Canton	• Wendematte Gepäckraum
• Zusatzheizung (Standheizung)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















06.10.14	8004	ANW000150	2	01	135	4000	230
M1	AC		4685	4788		1814	
TMBJK9NE2F0064217	B		1452	1482		1482	
SKODA				75			
5E			119	1973		1973	
ACCUPAXO			1030	960			
NFM6FM6FB001V2ML7			1030	960			
-			71	2375		74	
OCTAVIA			1600	740		5	
SKODA (CZ)			225/35	R19	88Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/35	R19	88Y		
Kombilimousine							
715/2007*195/2013J				SCHWARZ		9/-	
EURO5;J;PI/CI: M. N1 I				e11*2007/46*0243*10			
Diesel				11.06.14		EX335910	
0002	36J0	1968					
7.2/8.2:+52 b.	Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug						
kombination:3573kg*Stufe	PM 5 ab Tag Erstzul.*www.AHK I						
t.EGT*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)