



Opel Vivaro Edition L

EZ 02/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 155.892km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEVFHKKMZ070233	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.892km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	85
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Adblue Lampe blinkt; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Doppelsitzbank vorn mit Staufach
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Getriebe 6-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Innenspiegel abblendbar
• Karosserie/Aufbau: Kasten	• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
• Klimaanlage	• Laderaumtrennwand geschlossen
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel	• Original Fahrzeug Farbe: Jade Weiss/Arktis Weiss
• Radstand 3275 mm	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür rechts	• Servolenkung
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen schwarz
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung | • Erhöhte Nutzlast |
| • Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent | • Fahrwerk erhöht |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Schlechtwege-Paket | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • USB-Schnittstelle | • Unterfahrschutz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.02.2022	3003	AWZ01087 7	2	1	96/3750	170
N1	88		5305		1920	
VXEVFAHKKNZ070233	3		1877		1760	
PEL				100		
V			195	3100	3100	
			1500	1800		
AHKK-B2F01E			1500	1800		
			83	2813	70	
VIVARO			2500	750	3	
PEUGEOT (F)			215/65 R16 100T C			
Fz.2.60.bef. b. 3,5 t			215/65 R16 100T C			
Van						
715/2007*2018/1832A0			e2*2007/46*0533*16			
EUR06;WLTP;A0;PI/CI;N1 III, N2			26.01.2021	K	GA230255	
Diesel						
0002	36A0	1997				
NW.AHK LT.EGTG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5						
000KG*EZ BIS 31.08.2022 ZULASSIG. AUSN.(58 ABS.2 EG-F6V)D.K.						
BA VOM 16.12.2021*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Verschmutzung)