



Hyundai i20 YES! Plus

EZ 06/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 84.903km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i20 YES! Plus [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, YES! Plus (OPF), (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHB351AAKZ549747	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.903km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.222km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Beide Radsätze haben Alterungserscheinungen

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Geruch im Innenraum

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe

• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Individuallackierung Dach	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Projektor-Scheinwerfer	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Seitenschutzleisten schwarz	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türentriegelung automatisch (bei Unfall)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)