

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Volkswagen		Polo VI GTI			2.0 TSI EU6d, GTI, (Facelift) 2021 - ..			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WVWZZZAWZPU055488		Lim. Schrägheck			5	Superbenzin	0603/CPW	
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	29.06.2023		1	1	152 kW	4	1984	06/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		B	146-153 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	k. A.		64.523 km		k. A.		nein	05/26	64.424 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Pure White			Uni normal		nein	07.05.2028		30.000 km	
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung						
Servicehistory Digital									
Polster			Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzmittelbahnen der V..			Classic Grey		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d		
Ehemalige Nutzung			Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung			nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Leasing						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Minderwertgutachten

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Ablagetasche an Vordersitzlehnen		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
	Ambiente-Beleuchtung weiß		Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb
	Anzeige für Waschwasserstand		App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..		Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
	Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..		Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..		Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
	Ausstattung GTI		Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..		Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
	Bordbuch Halterung unter Fahrersitz		Bremsstätel Rot lackiert		Chrom-Paket 2
	Dachhimmel Stoff, schwarz		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..		Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..
	Einparkhilfe vorn und hinten		Einstiegsleisten vorn GTI		Elektron. Differentialsperre (XDS)
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung		Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..		Fensterheber elektrisch vorn und hinten		Frontscheibe Verbundglas getönt
	Funkschlüssel / Handsender (2)		Fußmatten Textil		Fußraumbelichtung vorn LED
	Gepäckraumabdeckung / Rollo		Gepäckraumbelichtung		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..		Handbremshebelgriff Leder		Heckscheibenwischer
	Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED		Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron ..		Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..		Karosserie: 5-türig		Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn		Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und ..		Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)		Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..		Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 152 kW TSI		Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	
Nebelschlussleuchte		Nichtraucher-Paket		Notrufsystem	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Pedale Edelstahl		Radioempfang digital (DAB+)	
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)		Reifenkontroll-Anzeige		Rücksitzlehne geteilt	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium		Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..	
Servolenkung		Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Clark		Sitze vorn höhenverstellbar		Sitze: Top-Sportsitze vorn	
Sitzheizung vorn		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Sport-Fahrwerk	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation		Verbandkasten und Warndreieck		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Zentralverriegelung			
Sonderausstattung:					
Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht		Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..		Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	
LM-Felgen 7,5x18 (Faro, schwarz glanzgedre..		Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe..		Sonderlackierung Pure-White uni	
Sound-System beats		Verglasung hinten abgedunkelt (75%)			
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	ja	0,00 €	
Sonstiges -> Erhöhte Lackschichtdicke am gesamten Fahrzeug (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Optischer Zustand					
LNR	Beschreibung - Reparaturart				
1.	Hochglanz Felge VL verformt ern				
2.	Hochglanz Felge VR instandgesetzt ern.				
3.	Stoßfänger V Spoiler unterhalb zerkratzt Gebrauch				
Zwischensumme (Netto)					
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung					
LNR	Beschreibung - Reparaturart				
1.	Bremssscheiben hinten Rostansatz, freibremsen (Schadenerweiterung mögl				
2.	Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel)				
3.	Fremdgeruch im Fahrzeuginnenraum Ozonbehandlung				
4.	Inspektion - HU/AU (Im Abgabemonat fällig)				
6.	Verkleidung Einstieg HR zerkratzt ern				
Zwischensumme (Netto)					
Bemerkung zum technischen Zustand:					
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt					

Minderwertgutachten

Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	COC-Papiere fehlen										
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt										
	Zwischensumme (Netto)										
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand										
	Technischer Zustand										
	Fehlteile und Dienstleistungen										
	Endbetrag (Netto)										
	19% Mehrwertsteuer										
	Endbetrag (Brutto)										
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Sonstiges -> Erhöhte Lackschichtdicke am gesamten Fahrzeug										
	Summe										

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen							k. A.				
	Reifen vorne		VL					VR				
	215/40 R18 89W		5,00 mm (Continental)				6,00 mm (Continental)					
	Reifen hinten		HL					HR				
	215/40 R18 89W		6,00 mm (Continental)				6,00 mm (Continental)					
	Zweiter Reifensatz							Felgenbeschreibung				
	k. A.							k. A.				
Reifen vorne		VL					VR					
k. A.		k. A.				k. A.						
Reifen hinten		HL					HR					
k. A.		k. A.				k. A.						
Bemerkung									Ausstattung ER			
									Reifendichtmittel			

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
	Ladekabel		Ladegerät	
	Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
	Windschott		Kundenrechnung	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
	Trennnetz		Feuerlöscher	X
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
	Wagenheber	X	Kompressor	X
	Füllmittel	X		
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
	Zweiter Radsatz			
	Wichtige Eckdaten			
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	ja
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
Sonstiges -> Erhöhte Lackschichtdicke am gesamten Fahrzeug (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	k.A.			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI GTI

VIN: WVGZZZAWZPU055488


Kilometerstand: 64.523 km



Erstzulassung: 29.06.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI GTI

VIN: WVVZZZAWZPU055488

Kilometerstand: 64.523 km

Erstzulassung: 29.06.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Verkleidung Einstieg HR zerkratzt ern



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Hochglanz Felge VL verformt ern



Hochglanz Felge VR instandgesetzt ern.



Hochglanz Felge VR instandgesetzt ern.



Hochglanz Felge VR instandgesetzt ern.



Hochglanz Felge VR instandgesetzt ern.



Stoßfänger V Spoiler unterhalb zerkratzt Gebrauch



Bremsscheiben hinten Rostansatz, freibremsen