



Skoda Octavia Soleil

EZ 02/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 254.444km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Soleil [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d-T, Soleil, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ7NEXL0120536	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 254.444km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 203.182km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	1995 
Motorhaube	195 	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole |
| • Maxi-DOT Display | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelkonsole | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige | • Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/
BRILLIANTSILBER |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Ausstattungs-Paket: Reise |
| • Business-Paket Amundsen | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection) | • Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik) |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Laderaumboden variabel |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenkrad heizbar |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Phonebox |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung für Infotainment-System |

- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















1 Jahr Mobilitätsgarantie
 TMB
 1/6/716.051

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie	1145, 1145, 1145
Vertriebsform	2010-01-01
Land der Zulassung	2010-01-01

Inspektion mit Drucktest (Prestel)

Druck	2010-01-01
Leistung	1145, 1145
Werkstoff	2010-01-01
Werkstoff (Werkstoff)	2010-01-01
Drucktest (Werkstoff)	2010-01-01

Aussteller: SKODA Service Partner
 Mobilitätsgarantie: 1/6/716.051



1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB
 1/6/716.051

Komplettanmeldung

Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie	1145, 1145, 1145
Vertriebsform	2010-01-01
Land der Zulassung	2010-01-01

Inspektion mit Drucktest (Prestel)

Druck	2010-01-01
Leistung	1145, 1145
Werkstoff	2010-01-01
Werkstoff (Werkstoff)	2010-01-01
Drucktest (Werkstoff)	2010-01-01


Aussteller: SKODA Service Partner
 Mobilitätsgarantie: 1/6/716.051



Inspektion mit Drucktest (Prestel)

Druck	2010-01-01
Leistung	1145, 1145
Werkstoff	2010-01-01
Werkstoff (Werkstoff)	2010-01-01
Drucktest (Werkstoff)	2010-01-01

Aussteller: SKODA Service Partner
 Mobilitätsgarantie: 1/6/716.051



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)