



Opel Movano Ka L1H1 3,5t Selection

EZ 06/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 47.827km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Movano Ka L1H1 3,5t Selection [DE - Ka2 2.2 Diesel 120 (3,5t) EU6d, L1H1 Selection, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEYDCPFCRG028096	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.827km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 252g/km (WLTP) 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (WLTP) 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	55	Beifahrertür	60
Kotflügel vorne links	55	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	60
Seitenteil hinten links	60	Seitenteil hinten rechts	55
Motorhaube	70	Heckklappe	60
Dach	55		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- L1H1, 3,5 t, FWD, SRW
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG WEISS ICY/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
- Radstand 3000 mm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 180 A
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- L1H1, 3,5 t
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Motor 2,2 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d



Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Parkpilotsystem
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Klimaanlage
- Reifen-Reparaturset

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)