



Audi A3 Sportback

EZ 07/2009 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 186.120km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Sportback Ambiente (EURO 5), (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8PXAA030327	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.594km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	170 	Heckklappe	165 
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Motor undicht; flexrohr beschädigt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Keine Bremskraftverstärkung wird angezeigt ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer Querlenkerlagerung links und rechts rissig; Gelenkwellenmanschette vorne links rissig; Fahrwerksfeder gebrochen: vorne;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Ausstattungs-Paket: Ambiente
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außentemperaturanzeige
• Dynamik-Fahrwerk	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrer-Informations-System (FIS)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Vavona Bernstein, hochglänzend
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lenkgetriebe - Generation II	• Leuchtweitenregelung
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn

- | | |
|--|---|
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Meridian |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: Eissilber Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Aktiv-Lautsprecher |
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Sitzheizung vorn | • Gepäckraum-Paket |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)