



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 03/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 68.039km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G600JV623215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.317km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Radstand 3098 mm
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Klimaanlage |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










13.03.2018	1844	AGX00032	5	02	01	0089/03500	163
N1	BB			04999			1956
W0VF7G600JV623215	4			1951-1971		001800	
OPEL						00080	
F7				0170		002960	
G012				01585		01650	002960
AF25B3				01585		01650	
				075		02625	071
VIVARO-B				02000		0750	003
OPEL AUTOMOBILE				215/60 R17C (109/107) T			
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T				215/60 R17C (109/107) T			
VAN							
715/2007*2015/45Y							
EUR06;Y;PI/CI: N1 III, N2				e1*2007/46*0575*20			
DIESEL				30.06.2017		K	EW418511
0002	36YD	01598					
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)