



Opel Corsa ON

EZ 09/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 91.133km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa ON [DE - LimS5 1.4 EU6d-T, ON, 2018 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0V0XEP68J4399057	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.133km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 32.759km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren	vehicle.damage- label.porous	vehicle.damage- label.porous, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	95
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Info-Display, groß
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Nebelscheinwerfer
- OnStar SOS Service
- Parkpilotsystem hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket (1)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Onyx Schwarz
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Feel Good Paket |
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Funktions-Paket |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Getränkehalter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)




Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)