



Volkswagen Caddy Basis Maxi

EZ 04/2023 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 155.862km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Maxi, 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSKXPX068745	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.862km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.873km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug mit Firmenwerbung beklebt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistent-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer

• Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten hinten LED
• Leuchtweitenregelung	• Luftzusatzheizung elektrisch
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• PKW-Zulassung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2970 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schiebetür links
• Schiebetür rechts	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türdichtungen mit Staubschutz
• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Abdeckung Schiebetürleiste silber
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Einparkhilfe hinten
• Entfall 3. Sitzreihe und Vorbereitung 3. Sitzreihe	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Sonderlackierung Candy-weiss uni
• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Lautsprecher (6)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: WVG222WXP066745
 Typbezeichnung: Caddy Maxi 90 Caddy 90 C40 AG7
 Datum der Auslieferung: 2023-03-24

Inspektion mit Ölwechsel (Punkto)

Datum: 2025-06-05
 Laufleistung: 124973 km
 Kilometerstand: 3324430799
 Standplatz/ort: Zwickau

Am Halberding 2 (Gemeinsamer Markt)
 15115 Oranienburg
 Deutschland

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner
 Halberding Oranienburg

fr
 84 Avenue Service, bei jeder Volkswagen Nutzfahrzeugen Kundenkartei
 Laufleistung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Riss/Bruch)