



Toyota Yaris S

EZ 06/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 183.969km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris S [DE - LimS5 1.3 Dual-VVTi EU5, S, 2014 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKJ3D360A286286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.969km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.329 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.291km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill im Wabendesign
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Super Red 5
- Projektor-Scheinwerfer


- | | |
|--|--|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben schwarz (Pianolack) |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











29.06.2015	5013	AHF00098 1	2	1	73/6000	175
M1	AF		3950		1695	
VNKKJ3D360A286286		9	1510		1115-1155	
TOYOTA				50		
XP13M(A)			119	1490	1490	
NSP13F(MH)			850	825		
NSP130L-CHFSKW(3H)			850	825		
			82	3750	73	
TOYOTA YARIS			880	550	5	
TOYOTA EUROPE (B)				195/50R16 84V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				195/50R16 84V		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*136/2014J			Rot		3	
EUROS.J.PICE.M.N1				e11*2007/46*0152*07		
Benzin				27.06.2014	K	EL307110
0001	35J0	1329				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.06.2015*						

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU
inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage Villa Nr. 6.8.2 StVZO

(1) Fz.-Ident.Nr.: VNKKJ3D360A286286 (4) Laufleistung: 181291 km ZGM: 1450 (5) Baujahr: X185782893
(2) Anm.-Kennz.: D (3) Fz.-Art: M1AF - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (6) Baujahr: 6AZHp61v
(3) Protokoll: 11.06.2026 / 13:35 Aufbau-Art: Mehrzweckfahrzeug (7) Baujahr: J0330003
Hersteller: 5013 - TOYOTA EUROPE (B) (8) Baujahr: 6657AJ
z.-Typ: AHF00098 - XP13M(a) (9) Baujahr: 6657
Protokoll: 06/2015 (10) Baujahr: 06/2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im Juni 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte (daN) gemessen:

Betriebsbremsanlage:	links	rechts
Abbremsung: 42 %	1. Achse: 212	205
	2. Achse: 90	97
Feststellbremsanlage:	links	rechts
Abbremsung: 18 %	2. Achse: 123	141

(7) Ergebnis: HU-Plakette: angebracht
ohne festgestellte Mängel (OM) (8) nächste HU: Juni 2028

KUS

Check durchgeführt:
Kilometerstand: 60822
Datum: 20. Okt. 2023


Check durchgeführt:
Kilometerstand: 61244
Datum: 27. Juni 2024

Check durchgeführt:
Kilometerstand: 732462
Datum: 26. Mai 2025


Check durchgeführt:
Kilometerstand: 732461
Datum: 11. Juni 2025

Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:

Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)