



Volkswagen Sharan Trendline BMT

EZ 01/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 198.862km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Trendline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZE017291	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.862km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.470km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)	• Ablagefach auf Instrumententafel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket (1)
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fensterheber elektrisch	• Fensterzierleisten schwarz
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 4-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klimaanlage Climatic	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert	• Anhängerkupplung schwenkbar
• Antennen-Diversity	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Auto-Hold-Funktion	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Frontscheibe Dämmglas
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Lenkrad (Leder)
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)