



Mercedes-Benz B 200

EZ 06/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 128.160km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200		
Kategorie Van	FIN WDD2462431J025143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.160km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	380 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflege vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS |
| • Parameterlenkung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |
| • Tagfahrlicht LED, rund | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Fahrassistent-Paket: Spur |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Gepäckraum-Paket | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














19.06.2012	1313	BXU00017X	2	01	115/5300
M1	AC	-4466			-1786
WDD2462431J025143	4	-1558			-1395
Mercedes-Benz		-		75	-
246		141		1960	1960
M24HM2		1005		955	-
HZAAB50Z		1005		955	-
		075		3750	074
B 200		1400		695	5
Daimler (D)		225/45 R17 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		225/45 R17 91V			
Kombilimousine		-			
715/2007*566/2011J					0/-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I		e1*2007/46*0751*01			
Benzin		05.09.11		KH	DY4873
0001	35J0	1595			
7.2/8.2:995 b.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*FZ IST BEI WERK SSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F .ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z .STVO AUSGESTATTET*O.1:1500 bis 8 ^a Steig.*					

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)