



Skoda Octavia RS

EZ 06/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 145.335km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, RS Green tec, 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJE7NE2H0012875	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.335km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 220 PS (162 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.617km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: Lack ausgeblichen/Matt, Kratzet,
Gebrauchsspuren



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	650 
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachantenne
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Progressivlenkung
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitzheizung vorn
• Sondermodell RS	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Sport-Design	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Textilfussmatten	• Türen mit Warnleuchte
• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Gurtstraffer hinten	• Bremsenergierückgewinnung
• Start/Stop-Anlage	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Leuchtweitenregelung
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Kurvenlicht
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Maxi-DOT Display
• Gurtstraffer	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: ZELENA RALLYE/RALLYE GRUEN	



Sonderausstattung



- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Ablage-Paket Plus |
| • Dachreling eloxiert | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl mit Soundgenerator |
| • Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Wendematte Gepäckraum | • Halterung Multimedia-Geräte |
| • Laderaumboden variabel | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Delle, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)