



Citroen C4 Picasso Exclusive

EZ 06/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 177.658km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Picasso Exclusive [DE - Van5 2.0 HDi 165 FAP EU5, Exclusive, 2010 - 2013]		
Kategorie Van	FIN VF7UDRHHACJ627973	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.658km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.615km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	50 	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug springt schlecht an. Dichter Weiße Abgasewoke beim Motor laufen lassen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt; Bei der Abgasanlage: undicht, Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem RCD 4 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher	• Außenspiegel anklappbar, beide
• Bordcomputer	• Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
• Duftspender integriert	• Einparkhilfe hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Gepäcknetz an Vordersitzlehne
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Heckscheibe aufstellbar	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW HDi FAP |
| • Multi-Funktions-Display Farbe | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Tagfahrlicht |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleiste Stoßfänger verchromt |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOCCIOLA | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: My Way |
| • Sitzheizung vorn | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Audio-Navigationssystem mit Farbdisplay | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Ansaugschlauch ausgebaut



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Navigation ohne Funktion



Innenraum (Verschmutzung)