



Volkswagen T5 Transporter Bus California Comfortline Aufstelldach 4Motion

EZ 10/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 240.279km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T5 Transporter Bus California Comfortline Aufstelldach 4Motion [DE - McAD4 California 2.0 BITDI 4Motion EU5, Comfortline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZEH040537	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 240.279km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.698km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	1815 
Seitenteil hinten links	115 	Seitenteil hinten rechts	355 
Motorhaube	125	Heckklappe	105 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Rumpfmotor wurde am 04.2018 bei 107824 km erneuert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Nichtraucher-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: California
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Betriebsschalter 12V und 230V Wechselrichter
- Campingtisch
- Exterieur-Paket
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kühlbox / Warmhaltebox
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: SAMOA/DARK WOOD

• Radstand 3000 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheinwerfer H7
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schubladen unter Dreiersitzbank	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Stoßfänger lackiert	• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Zuziehhilfe für Heckklappe
• Befestigungsschienen für Dachträger	• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, grün getönt
• Fensterheber elektrisch	• Wärmeschutzverglasung
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank, verschiebbar und ausklappbar	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Seitenairbag vorn
• Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Tagfahrlicht	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• 2. Batterie 80 Ah
• Ablagen: Ablagenetz in der Aufstiegsöffnung zum Dachbett und Schublade links neben Sitzbank	• Anzeige für Waschwasserstand
• Chrom-Paket	• Faltenbalg-Fenster zusätzlich
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange	• Lautsprecher (4)
• Lautsprecher (8)	• Leuchtweitenregelung
• Markise Beifahrerseite	• Multimediabuchse AUX-IN
• Reserverad in Fahrbereifung	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, elektr. verstellbar
• Travel-Paket	• Wertfach
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Doppelverglasung	• Frontscheibe Dämmglas
• Lackierung: Perleffekt-Lackierung	• Regensensor
• Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- | | |
|--|--|
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Lenkrad (Leder) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, farbig | • Audio-Navigationssystem RNS 510 DAB |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeeinstrumente | • Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light) |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) | • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible][illegible]A photograph of a car seat with a black leather wallet, a set of keys, and three white envelopes with orange and blue stripes resting on it. The envelopes have a clock face and a car icon.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Kratzer, Verformung)



Dach (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)