



Mazda 5 Kenko

EZ 08/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 148.899km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 Kenko [DE - Van5 2.0 MZR-DISI EU5, Kenko, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Van	FIN JMZCWA9G600144368	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Beide Radsätze schadhaft

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Montierter Radsatz unsachgemäß lackiert

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontgrill Anthrazit
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Multimediabuchse AUX-IN
- Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|--|---|
| • Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)