



Kia Stonic

EZ 06/2022 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 37.290km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Stonic		
Kategorie Limousine	FIN KNAD6817AN6688725	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.290km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.184km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











13. Wartungs- und Servicenachweise (zutreffendes ankreuzen bzw. nicht zutreffendes streichen)

3. ☐ Wartung laut Herstellervorgabe
 KM-Stand: 52024 Datum: 2.06.25

☐ Zusätzlich erneuert wurde:

☐ Bremsflüssigkeit ☐ Pollenfilter
☐ Kühlmittel ☐ Zündkerzen
☐ Kraftstofffilter ☒ Mobilitätsparanfeuerung
☐ Luftfilter ☐ Sonstiges

☐ Karosserieinspektion durchgeführt

Karosseriebeschädigung festgestellt:

Kanten/Dielen ☐ ja ☒ nein
 Oberflächenrost ☐ ja ☒ nein
 Kanten/Falztrost ☐ ja ☒ nein
 Unterbodenschutz ☐ ja ☒ nein
 nicht verbessert

☐ nächste Wartung fällig:

KM-Stand: 6.2028 Datum: 6.2028

Müller GmbH
 Jenastraße 11, 07109 Jena
 Tel. 0361 28 78 63 53

4. ☐ Wartung laut Herstellervorgabe
 KM-Stand: 57134 Datum: 2.4.26

☐ Zusätzlich erneuert wurde:

☐ Bremsflüssigkeit ☐ Pollenfilter
☐ Kühlmittel ☐ Zündkerzen
☐ Kraftstofffilter ☒ Mobilitätsparanfeuerung
☐ Luftfilter ☐ Sonstiges

☐ Karosserieinspektion durchgeführt

Karosseriebeschädigung festgestellt:

Kanten/Dielen ☐ ja ☒ nein
 Oberflächenrost ☐ ja ☒ nein
 Kanten/Falztrost ☐ ja ☒ nein
 Unterbodenschutz ☐ ja ☒ nein
 nicht verbessert

☐ nächste Wartung fällig:

KM-Stand: 6.2028 Datum: 6.2028

Müller GmbH
 Jenastraße 11, 07109 Jena
 Tel. 0361 28 78 63 53



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)