



Volkswagen Golf GTI

EZ 04/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 114.954km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI [DE - LimS3 2.0 TSI EU5, GTI, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZBW293760	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.954km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.585km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	140	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Sport)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Sportsitze
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Sport-Design, lackiert
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung


• Antennen-Diversity	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sonderlackierung Schwarz uni	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Service-Karte 10
Guthabenehmung

Örtlichkeit	Ja	Nein	Zustellort (Name) - West oder Ost	Ja	Nein
Verband	☐	☐	Akt	☐	☐
Interess-Service	☐	☐	ADP	☐	☐
Interess-Service mit Musterkupon	☒	☐	HOOP, O und Filer	☐	☐
Verband	☒	☐	Ergebnisse und Leistungen	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Ergebnisse (Prüfung)	☐	☐
Brennstoffknotenwechsel	☒	☐	Qualität von Substrat	☐	☐
Länge des Motors verändert	☐	☐	Material Rückgabe	☐	☐
Ölart	<i>10.09.2015</i>		Kraftstoff	☐	☐
Am Stand	<i>11.5.85</i>		Luftdruck	☐	☐
Rechnungsnummer	☐	☐	Rechnungsnummer	☐	☐
Reparaturantrag	☐	☐	Reparaturkosten	☐	☐
Reparaturantrag	☐	☐	Reparaturkosten	☐	☐
Kundenkarte	☐	☐	Reparaturkosten	☐	☐
	☐	☐	Zurücksendung	☐	☐
	☐	☐	Zurücksendung	☐	☐

(Dieses Bild nicht auf dem Aufkleber verwenden!)

Signaturen durchzeichnen

Thomas Wegener

BOSCH Service

[Signature]

Stempel des Volkswagen Partners

Prüfungsservice-Karte

Örtlichkeit	Ja	Nein	Zustellort (Name) - West oder Ost	Ja	Nein
Verband	☐	☐	Akt	☐	☐
Interess-Service	☐	☐	ADP	☐	☐
Interess-Service mit Musterkupon	☐	☐	HOOP, O und Filer	☐	☐
Verband	☐	☐	Ergebnisse und Leistungen	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Ergebnisse (Prüfung)	☐	☐
Brennstoffknotenwechsel	☐	☐	Qualität von Substrat	☐	☐
Länge des Motors verändert	☐	☐	Material Rückgabe	☐	☐
Ölart	<i>10.09.2015</i>		Kraftstoff	☐	☐
Am Stand	<i>11.5.85</i>		Luftdruck	☐	☐
Rechnungsnummer	☐	☐	Rechnungsnummer	☐	☐
Reparaturantrag	☐	☐	Reparaturkosten	☐	☐
Reparaturantrag	☐	☐	Reparaturkosten	☐	☐
Kundenkarte	☐	☐	Reparaturkosten	☐	☐
	☐	☐	Zurücksendung	☐	☐
	☐	☐	Zurücksendung	☐	☐

(Dieses Bild nicht auf dem Aufkleber verwenden!)

Signaturen durchzeichnen

Thomas Wegener

BOSCH Service

[Signature]

Stempel des Volkswagen Partners

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)