



BMW 320 d

EZ 01/2013 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 265.203km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Cp/Ca2 320 d DPF EU5, (Facelift) 2010 - 2013]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBADY31060J034106	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 265.203km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

PDC ohne Funktion

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Hardtopdach (elektr. versenkbar)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Easy-Entry-Funktion
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Xenon-Scheinwerfer	• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Comfort-Paket
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Innen- und Neigungsmelder
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Glacier Silber	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik erweiterter Umfang	• LED-Lichtelemente
• Lenkrad (Leder M-Technic)	• Lenkrad (Sport M-Technic)
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Park-Distance-Control (PDC)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Raucher-Paket
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitzheizung vorn	• Sport-Fahrwerk (M-Technic)
• Sport-Paket M / M-Technic	• Sportsitze vorn
• USB-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Windschutz (Cabrio)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Steinschlag)



Schweller rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Ohne Funktion)