



BMW 116 i

EZ 06/2013 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 129.299km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS3 116 i EU5, 2012 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WBA1D11020J807544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.299km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.848km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sperrdifferential |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)