



## Skoda Fabia Combi Exact

EZ 04/2004 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 103.009km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 34\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                              |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Fabia Combi Exact |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>TMBJC46Y043968572                     | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>103.009km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                             | Leistung<br>75 PS (55 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                            | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                       | Letzter Service<br>81.679km               | Letzter Service am<br>02/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                   | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2004                                              | Farbe<br>Blau                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                              | CO2-Emissionen<br>159g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 150                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 150                      | Kotflügel vorne rechts   | 140                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 170                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

MKL an

### Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

## Verschleißteile

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten;          |
| Kupplung    | Kupplung nahe Verschleißgrenze; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;          |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Batterie 44 Ah
- Fernentriegelung Tankklappe
- Generator 70 A
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sondermodell Exact
- Trommelbremse hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite

- Airbag Beifahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: Dynamicblau
- Frontscheibe mit Bandfilter oben



## Sonderausstattung

---

- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fzg. ohne Einparkhilfe
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT (BBY)
- Zentralverriegelung
- Dachreling
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)




Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)





Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)





Kotflügel vorne rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)