



Fiat Panda 1.1 8V Active

EZ 03/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 129.750km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda 1.1 8V Active [DE - LimS5 1.1 8V EU4, Active, 2006 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN ZFA16900001377495	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.750km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.108 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Offroadreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrsitz konnte nicht auf Beschädigung geprüft werden aufgrund Des Sitzbezuges

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 40 kW
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank klappbar
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rammschutzleisten seitlich
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO
CORSA/SFRONTATO/ARGILLA/PASSIONE



Sonderausstattung

- Kopfstützen hinten gepolstert
- Sonderlackierung Pastellfarben
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radiovorbereitung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









26.03.09	4136	ALA000016	2	01	40	/5000	150
M1	AF		3538			1578-1589	
ZFA16900001377495	4		1540-1578			915-951	
FIAT			60				
169			132		1255	1255	
AXA1A			730		640		
00E			730		640		
			80		3750	73	
FIAT PANDA			800		350	4	
FIAT (I)			155/80 R13 79T				
Fz. z Pers. bef. b. 8 Spl.			155/80 R13 79T				
Mehrweckfahrzeug							
70/220*2003/768							
EURO 4							
Benzin			e3*2001/116*0151*09				
0001	0462	1108	28.02.08	K		DQ824703	



A set of car keys with a blue tag and a Fiat logo, resting on a white document with a blue folder in the background.[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)