



Opel Crossland Ultimate

EZ 08/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 82.479km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Ultimate [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Ultimate S/S, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7H9EB4K4356281	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.388km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP) 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren						

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket 5
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachreling
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer

• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radstand 2604 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Seitenairbag vorn
• Sicht-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Style-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
• Wegfahrsperre	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Technologie-Paket Park & Go Premium
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Leseleuchten im Fond
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Original Fahrzeug Farbe: BURNING HOT 4/AMBER ORANGE




Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)