



BMW 320d

EZ 09/2008 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 180.022km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320d [DE - Lim4 320 d, DPF, 2007 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WBAVG91020A348023	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.022km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 197 PS (145 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bmw Performance Diesel Power Kit eingebaut und eingetragen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LE-MANS-BLAU METALLIC
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mechanisch verstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • Außenspiegel heizbar |
| • BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live) | • Comfort-Paket |
| • Dachhimmel Anthrazit | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Glacier Silber |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik erweiterter Umfang |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport M-Technic) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Sport-Paket M / M-Technic |
| • Sportsitze vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)