



Ford Connect Titanium

EZ 06/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 192.412km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Connect Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi/EcoBlue EU6, Grand Titanium, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0UXXWPGUGC02358	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.412km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.973km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer,
Kerben,
Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(3 mm)

Verformung

Hinten links



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	100	Beifahrtür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Frontscheibe heizbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Batterie 60 Ah
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Active City Stop
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich

- | | |
|---|---|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75 |
| • Getränkehalter vorn | • Gurtstraffer |
| • Heckklappe verglast | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole | • Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Parkpilotsystem hinten | • Radstand 3062 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Schiebetüren beidseitig |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz-Paket 26 |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Starter-Paket |
| • Staufach auf Armaturentafel | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Umluftschaltung elektr. betätigt | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizer für Dieselmotor | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Verformung)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Sitz locker



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)