



Renault Clio Campus

EZ 10/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 161.339km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Campus [DE - LimS3 1.2, Campus, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CB1KEF34655275	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.339km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.531km	Letzter Service am 03/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2005	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 43 kW
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Campus
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Klimaanlage

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Dach (Delle, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)