



## Opel Corsa Color Edition ecoFlex

EZ 11/2015 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 164.137km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 45\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 09.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                    |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Corsa Color Edition ecoFlex [DE - LimS5 1.3 CDTI EU6, Color Edition ecoFlex<br>Start/Stop, 2014 - 2018] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>W0L0XEP68G4042211                                                                                                           | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>164.137km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                   | Leistung<br>95 PS (70 KW)                   | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>1.248 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                             | Letzter Service<br>-                        | Letzter Service am<br>-                |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                                                         | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>11/2015                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                                    | CO2-Emissionen<br>106g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Macken



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 140                                                                                     | Beifahrertür             | 150                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 135                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 155                                                                                       |
| Türe hinten links       | 135                                                                                     | Türe hinten rechts       | 185  |
| Seitenteil hinten links | 140                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 150                                                                                       |
| Motorhaube              | 140                                                                                     | Heckklappe               | 130                                                                                       |
| Dach                    | 310  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dach schwarz lackiert
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole Klavierlack
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium

- |                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem                               | • Rußpartikelfilter                         |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                      | • Seitenairbag vorn                         |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig                    | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor    |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                         | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff             |
| • Start/Stop-Anlage                                        | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                                    | • Türgriffe außen Wagenfarbe                |
| • USB-Schnittstelle                                        | • Verglasung getönt                         |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung     |



## Sonderausstattung

---

- |                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad                | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Funktions-Paket                          | • Gepäck-/Laderaumboden doppelt              |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  | • Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack |
| • Komfort-Paket (1)                        | • Kopfstützen hinten (3-fach)                |
| • Lenkrad (Leder)                          | • Lenkrad heizbar                            |
| • Parkpilotsystem hinten                   | • Reserverad als Notrad                      |
| • Rücksitz geteilt / klappbar              | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar          |
| • Sitzheizung vorn                         | • Sonderlackierung Schnee-Weiß               |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht LED                           |
| • Winter-Paket                             |                                              |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)





Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)





Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)





Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)





Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)





Innenraum (Verschmutzung)