



Volkswagen Touran Life

EZ 07/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 223.936km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Life [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW012082	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.936km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 203.305km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(2 mm)

(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED

- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antennen-Diversity
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Raucher-Paket
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)