



Skoda Rapid Style Plus

EZ 02/2014 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 157.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Style Plus [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Spaceback Style Plus, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMBET6NH4E4523830	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 101.401km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Andere Fahrwerksfedern verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Multimediabuchse in Mittelkonsole	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbremse hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sportsitze
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Xenon-Scheinwerfer	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Klimaautomatik
• Mittelarmlehne vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Candy-weiss uni
• Wendematte Gepäckraum	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










SKODA <i>Service-Nachschub</i>		SKODA
Komplettnachschub		
Kaufvertrag		
Vorgeschrieben	1982-1984-1985-1986	
Frei wählbar	1986-1987-1988-1989-1990	
Frei wählbar	1991-1992-1993	
Zeitraum der Ausführung	1984-1993	
Leistungsfähigkeit	1000 km	
Inspektion		
1. Inspektion	1000 km	
2. Inspektion	2000 km	
3. Inspektion	3000 km	
4. Inspektion	4000 km	
5. Inspektion	5000 km	
6. Inspektion	6000 km	
7. Inspektion	7000 km	
8. Inspektion	8000 km	
9. Inspektion	9000 km	
10. Inspektion	10000 km	
11. Inspektion	11000 km	
12. Inspektion	12000 km	
13. Inspektion	13000 km	
14. Inspektion	14000 km	
15. Inspektion	15000 km	
16. Inspektion	16000 km	
17. Inspektion	17000 km	
18. Inspektion	18000 km	
19. Inspektion	19000 km	
20. Inspektion	20000 km	
21. Inspektion	21000 km	
22. Inspektion	22000 km	
23. Inspektion	23000 km	
24. Inspektion	24000 km	
25. Inspektion	25000 km	
26. Inspektion	26000 km	
27. Inspektion	27000 km	
28. Inspektion	28000 km	
29. Inspektion	29000 km	
30. Inspektion	30000 km	
31. Inspektion	31000 km	
32. Inspektion	32000 km	
33. Inspektion	33000 km	
34. Inspektion	34000 km	
35. Inspektion	35000 km	
36. Inspektion	36000 km	
37. Inspektion	37000 km	
38. Inspektion	38000 km	
39. Inspektion	39000 km	
40. Inspektion	40000 km	
41. Inspektion	41000 km	
42. Inspektion	42000 km	
43. Inspektion	43000 km	
44. Inspektion	44000 km	
45. Inspektion	45000 km	
46. Inspektion	46000 km	
47. Inspektion	47000 km	
48. Inspektion	48000 km	
49. Inspektion	49000 km	
50. Inspektion	50000 km	
51. Inspektion	51000 km	
52. Inspektion	52000 km	
53. Inspektion	53000 km	
54. Inspektion	54000 km	
55. Inspektion	55000 km	
56. Inspektion	56000 km	
57. Inspektion	57000 km	
58. Inspektion	58000 km	
59. Inspektion	59000 km	
60. Inspektion	60000 km	
61. Inspektion	61000 km	
62. Inspektion	62000 km	
63. Inspektion	63000 km	
64. Inspektion	64000 km	
65. Inspektion	65000 km	
66. Inspektion	66000 km	
67. Inspektion	67000 km	
68. Inspektion	68000 km	
69. Inspektion	69000 km	
70. Inspektion	70000 km	
71. Inspektion	71000 km	
72. Inspektion	72000 km	
73. Inspektion	73000 km	
74. Inspektion	74000 km	
75. Inspektion	75000 km	
76. Inspektion	76000 km	
77. Inspektion	77000 km	
78. Inspektion	78000 km	
79. Inspektion	79000 km	
80. Inspektion	80000 km	
81. Inspektion	81000 km	
82. Inspektion	82000 km	
83. Inspektion	83000 km	
84. Inspektion	84000 km	
85. Inspektion	85000 km	
86. Inspektion	86000 km	
87. Inspektion	87000 km	
88. Inspektion	88000 km	
89. Inspektion	89000 km	
90. Inspektion	90000 km	
91. Inspektion	91000 km	
92. Inspektion	92000 km	
93. Inspektion	93000 km	
94. Inspektion	94000 km	
95. Inspektion	95000 km	
96. Inspektion	96000 km	
97. Inspektion	97000 km	
98. Inspektion	98000 km	
99. Inspektion	99000 km	
100. Inspektion	100000 km	
Inspektion mit Ölwechsel (Partial)		
1. Inspektion	1000 km	
2. Inspektion	2000 km	
3. Inspektion	3000 km	
4. Inspektion	4000 km	
5. Inspektion	5000 km	
6. Inspektion	6000 km	
7. Inspektion	7000 km	
8. Inspektion	8000 km	
9. Inspektion	9000 km	
10. Inspektion	10000 km	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)