



Opel Astra Innovation Start/Stop

EZ 04/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 186.169km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation Start/Stop [DE - LimS5 1.6 CDTI EU6, Innovation Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN W0LBE6EK5GG107262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.169km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.154km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	180 	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Check-Control-System	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fensterheber elektrisch hinten	• Sicht-Paket
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Lenkrad (Leder)
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Leseleuchten im Fond
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Original Fahrzeug Farbe: POWERROT/RED	



Sonderausstattung


• CD-Laufwerk	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Fußmatten Gummi	• Innovations-Paket
• Sonderlackierung Brillant	• Winter-Paket
• Voll-LED (IntelliLux)	• Abbiegelicht
• Heckleuchten LED	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)	• Dachantenne im Haifischflossen-Design
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











The image displays several official forms from the German Democratic Republic (DDR), primarily concerning vehicle registration and identification.

- Top Left:** A form titled "Antrag auf Zulassung eines Kraftfahrzeugs" (Application for registration of a motor vehicle). It includes fields for personal details like name, address, and date of birth, as well as technical specifications of the vehicle such as engine power, weight, and color.
- Top Right:** A document titled "Bescheinigung über die Identifizierung eines Kraftfahrzeugs" (Certificate of identification of a motor vehicle). It contains a large table with multiple columns for recording detailed information about the vehicle's components and their serial numbers.
- Middle Left:** A smaller form or section titled "Bescheinigung über die Identifizierung eines Kraftfahrzeugs" (Certificate of identification of a motor vehicle), which appears to be a simplified version or a specific part of the larger certificate.
- Middle Right:** Another "Bescheinigung über die Identifizierung eines Kraftfahrzeugs" form, similar to the others, detailing vehicle identification procedures.
- Bottom Section:** A composite area featuring a map of Germany, logos for "VEBA" and "VAG", and a barcode. Below these elements is the heading "BEZUGS- UND VERWEISUNGSNUMMERN" (Reference and reference numbers) followed by a list of numbers and corresponding codes.

The forms are filled with handwritten text and printed labels, indicating they were used in practice.

Service		Servicebestätigung	
☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion		☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum	31.03.21 km 53470	Datum	11.05.21 km 10529
Motoröl		Motoröl	
Klasse:	decox 1 ☐ GM-LL-A-025 ☐ decox 2 ☐ ACEA A3 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ BA ☐ CB ☐	Klasse:	decox 1 ☐ GM-LL-A-025 ☐ decox 2 ☐ ACEA A3 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ BA ☐ CB ☐
Viskosität:	0 w 20	Viskosität:	0 w 20
Gehäusersch. Kühlflüssigkeit:	12 °C	Gehäusersch. Kühlflüssigkeit:	12 °C
Ja	Nein	Ja	Nein
☒ Batterie (Funkfremdbedingung)		☒ Batterie (Funkfremdbedingung)	
☒ Innenraumluftfilter		☒ Innenraumluftfilter	
☒ Luftfiltereinsatz		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Keilrippenriemen		☒ Keilrippenriemen	
☒ Zahnriemen		☒ Zahnriemen	
☒ Kraftstofffilter		☒ Kraftstofffilter	
☒ Getriebeöl		☒ Getriebeöl	
☒ Bremsflüssigkeit		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Reifenreparaturset		☒ Reifenreparaturset	
☒ Bremsbeläge vorn/hinten		☒ Bremsbeläge vorn/hinten	
☒ Zündkerzen		☒ Zündkerzen	
☒ Kabinfilter		☒ Kabinfilter	

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 23.10.18 km: 38407

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☐ Luftfilterersatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorhin
☒ Zuspitzen
☐ Kühlmittel

Autotehaus Grundmeier!
 Jahnke 15-3428 Harsewinkel
 Tel. 052/18320 Fax 05247/92331
 www.grundmeier.com

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 24.03.19 km: 41850

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐

Viskosität: W

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfilterersatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorhin
☐ Zuspitzen
☐ Kühlmittel

Autotehaus Grundmeier!
 Jahnke 15-3428 Harsewinkel
 Tel. 052/18320 Fax 05247/92331
 www.grundmeier.com



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Steinschlag)




Kotflügel vorne rechts (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Kofferraum Einlegeboden fehlt



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)