



Seat Altea Freetrack 4X4

EZ 01/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 299.168km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Freetrack 4X4 [DE - SUV5 Freetrack 2.0 TDI DPF EU5, 4x4, (Facelift) 2009 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5PZBR021575	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 299.168km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Reifenschäden: Reifen ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung, Kurvenlicht ohne Funktion .Zentralverriegelung hinten, rechts nicht in Ordnung.

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstütze verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: NEGRO MAGICO | • Radiovorbereitung |
| • Radstand 2576 mm | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Reserverad als Notrad | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Stoßfänger Freetrack-Design | • Traction-Control-System (TCS) |
| • Türgriffe außen lackiert | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------------|--|
| • 8 Lautsprecher | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Audio-Paket | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Einparkhilfe hinten |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Technologie-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.01.2011	7593	ADE000257	2	2	125/4200	204
M1	AF		4493-4493		1778-1778	
VSS2ZZ5P2BR021575		3	1615-1615		1615-1615	
SEAT			-	75	-	-
5P			155	2159	2159	
AXCFJAX11			1110	1070	-	-
QMNAM62Q0187MG			1110	1070	-	-
-			73	2280	72	
ALTEA 4 FREETRACK			1650	750	5	-
SEAT (E)			205/60 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 91V			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*692/2008A			Schwarz	9		
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e9*2001/116*0050*33			
Diesel			07.10.2010	K	VV850427	
0002	35AD	1968	-			
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB						
05.01.2011*						

05.01.2011 06.00.248

05.01.2011 27.01.2018

Eintragungsbef. Kirchen
als Aufstellung der
Konten, Kontenbuch
1968 Kirchen

KB170003


VV850427

Nummer der Fahrzeugbescheinigung

01 SEAT
02 AF
03 AXCFJAX11
04 QMNAM62Q0187MG
05 ALTEA 4 FREETRACK
06 SEAT (E)
07 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
08 Mehrzweckfahrzeug
09 715/2007*692/2008A
10 EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
11 Diesel
12 0002 35AD 1968
13 STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB
14 05.01.2011*

01 SEAT
02 AF
03 AXCFJAX11
04 QMNAM62Q0187MG
05 ALTEA 4 FREETRACK
06 SEAT (E)
07 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
08 Mehrzweckfahrzeug
09 715/2007*692/2008A
10 EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
11 Diesel
12 0002 35AD 1968
13 STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB
14 05.01.2011*

01 SEAT
02 AF
03 AXCFJAX11
04 QMNAM62Q0187MG
05 ALTEA 4 FREETRACK
06 SEAT (E)
07 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
08 Mehrzweckfahrzeug
09 715/2007*692/2008A
10 EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
11 Diesel
12 0002 35AD 1968
13 STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB
14 05.01.2011*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Tierbiss



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)