



Nissan Qashqai 360°

EZ 02/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 123.119km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai 360° [DE - SUV5 1.2 DIG-T EU6, 360 4x2, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFEAJ11U1603693	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.119km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.527km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer, Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	980 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: -Weißer Qualm aus der Abgasanlage -Motor startet schlecht und geht ab und zu aus ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent

• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernentriegelung Tankklappe	• Freisprechanlage Bluetooth
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Kamerasystem Around View	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen vorn und hinten verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: ALIZARIN CRIMSON
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2646 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem intelligent key	• Service-System: Google Services
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ölwechsel du moteur, Mancata carenza, Mancata Ölwechsel: <u>Castrol 5w40</u> ☒ Filterwechsel, Filtrage, Filtri, Filtri ☐ Kälte-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kälteflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ölwechsel du moteur, Mancata carenza, Mancata Ölwechsel: <u>Castrol 5w40</u> ☒ Filterwechsel, Filtrage, Filtri, Filtri ☐ Kälte-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kälteflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 0958 ALFONSO GÜNTHER GMBH Friedrich-Ebert-Damm 319-321 20138 Hamburg Telefon: 040 6520210 Telefax: 040 65202101 Internet: www.nissan.de Der nächste Wartungstermin ist: Le prochain entretien sera il prochain service d'entretien sera il prossimo servizio di manutenzione sarà 07/18 4000	Kfz-Workstatt Semo Sunj Terndorfer Hauptstr. 30, 22045 Hamburg Tel: 040 60 790 155 Fax: 040 60 79 79 48 service@kfz-sunj.de www.kfz-sunj.de 19.07.2010 07/18 4000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)




Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Tür schließt schlecht



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)