



Volkswagen Golf

EZ 04/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 114.425km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ9W909754	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.425km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 107.653km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.04.2010	0603	APD000007	02	01	0050/05000	1055
M1	AC		04204	04299		1759
WVVZZZ1KZ9W909754			1565	1592		01416
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1KP			152	001970		1970
ACCAXAX0			01040	000980		
FM6FM6AJ008N7MGN1			01040	000980		
			75	003750		472
GOLF PLUS			01300	00700		
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombi Limousine						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;PI/CI: M, N1 I						
Benzin						
0001	35A0	01390				
F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+30						
BLANHANGEBETRIEB*0.1:1500 B						
IS 8% STEIG.*ZULL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3270KG*FAHRZEUG I						
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRG						
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V						
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK						
LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSION						
SKLASSE: 06.04.2010*						

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)