



Ford Fiesta Titanium

EZ 06/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 54.350km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.25 EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJAT08040	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 54.350km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	102	Beifahrertür	101
Kotflügel vorne links	122	Kotflügel vorne rechts	104
Türe hinten links	101	Türe hinten rechts	101
Seitenteil hinten links	108	Seitenteil hinten rechts	113
Motorhaube	100	Heckklappe	107
Dach	103		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anbauteile Chrom-Dekor (an Kühlergrill, Heckklappengriff, Stoßfänger und Seitenscheiben unten)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fußmatten Velours	• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
• Gurtstraffer	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT	• Nebelscheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Servolenkung elektronisch gesteuert

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Heckklappengriff verchromt
- Seitenairbag vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor



Sonderausstattung


- Audio-Paket 4
- Sonderlackierung Hot Magenta Metallic
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl. Bordcomputer
- 6 Lautsprecher
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Frontscheibe heizbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Winter-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.05.2010	8566	ACP00014	02	01	0060/05800	168
M1		AB	03950	04078		1722
WFOJKXGAJJAT08040	8		1433	1481		01054
FORD				00050		
178			129	001495		001495
SNJB10			00850	00765		
5AANAAB			00850	00765		
			82	03750		72
			00600	0525		005
PIESTA			175/65R14	82T		
FORD (D)			175/65R14	82T		
FI 2. PERS. BEF. B. 8 SPL.						
SCHNACKEKLIMOSINE						
723/2007-692/2008A						
EURO5: A/PE/CI: M. N1 I			69*2001/116*0069*05			
RUHM			16.02.2010	K	DUR95543	
0001	35A0	01242				
F 1/P.2:1545 U.7.2/8.2:840 B.ANHANGBETRIEB*O.1:900 BI						
5 R. STEIG. DANN ZUL.GES.GEM.D.ZUGES MAX.2390KG*WW.AHK						
AT.EXTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2010*						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Anderer Schaden): Unlackiert



Beifahrtür (Anderer Schaden): Unlackiert



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)