



Hyundai i20 YES!

EZ 09/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 93.324km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i20 YES! [DE - LimS5 1.2 EU6, YES!, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN NLHB251BAJZ347290	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.324km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.706km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2 Lautsprecher	• 3. Bremsleuchte
• Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio mit CD-Player
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
• Fensterheber elektrisch	• Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer

- | | |
|--|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht |
| • Türengriegelung automatisch (bei Unfall) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: SLEEK SILVER | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Übergabe-Inspektion

Batteriefeststellung

Die Batterie in diesem Fahrzeug wurde untersucht und hinsichtlich der Herstellerangabe geachtet und wird notwendig nachgeladen. Die Ladeleistung beträgt am Tag der Auslieferung:

☐ ☐ ☐ ☐ Volt

HYUNDAI Service-Partner

Control

HYUNDAI

1738

Adolf Winter GmbH

Chausseestraße 10

53165 Mönchengladbach, A. Mals

Telefon 02165 32 00-0, Fax 02165 32 00 22

Die Übergabe-Inspektion wurde gemäß HYUNDAI Vorgabe durchgeführt.

Das Fahrzeug wurde geachtet und die Beladung der zugehörigen Unterlagen angeordnet.

28.09.2017
Datum


1738
HYUNDAI Partner Nummer

Adolf Winter
HYUNDAI Service-Partner
Mönchengladbach

35.000-km-Wartung (Benziner) 60.000-km-Wartung (Diesel) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) 8815 17.12.18 1738 Adolf Winter GmbH 1738 1738	35.000-km-Wartung (Benziner) 60.000-km-Wartung (Diesel) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst)	55.000-km-Wartung (Benziner) 90.000-km-Wartung (Diesel) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst) Einzelarbeiten: 1,00 € pro Stunde (1,00 € pro Dienst)
Es wird bestätigt, dass die Wartung/Reparatur nach der Beschreibung durchgeführt wurde. Die Kosten der Reparatur (einschließlich Material) betragen: Neckstar Service: 20.000 € oder 1 Jahr (einschließlich 20.000 € oder 1 Jahr) Dienst nach dem vertragsgemäßen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt Einzelarbeiten: 8815 17.12.18	Es wird bestätigt, dass die Wartung/Reparatur nach der Beschreibung durchgeführt wurde. Die Kosten der Reparatur (einschließlich Material) betragen: Neckstar Service: 20.000 € oder 1 Jahr (einschließlich 20.000 € oder 1 Jahr) Dienst nach dem vertragsgemäßen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt Einzelarbeiten: 8815 17.12.18	Es wird bestätigt, dass die Wartung/Reparatur nach der Beschreibung durchgeführt wurde. Die Kosten der Reparatur (einschließlich Material) betragen: Neckstar Service: 20.000 € oder 1 Jahr (einschließlich 20.000 € oder 1 Jahr) Dienst nach dem vertragsgemäßen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt Einzelarbeiten: 8815 17.12.18

Achtung: Als Termin für Kasse und Unterschrift Platz reservieren. Das weitere ist der Betriebsführungsabteilung auf Seite 1 zu beachten!

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH explizit: Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)