



Renault Twingo Authentique

EZ 08/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 160.742km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Authentique [DE - LimS3 1.2 16V EU5, Authentique, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CN040545495981	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Klang & Klima-Paket (2 Lautsprecher)
- Raucher-Paket

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Klimaanlage | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Lenkübertragungsstelle, Spurstange links innen Gelenk mit beginnendem Spiel (HVV)
- * Achse / Achsaufhängung: Torschen / Collage / Achse links und rechts Lagerung mit beginnendem Spiel (HVV)
- * Räder / Reifen, Reifen 2: Achse links und rechts aber bis 10 Jahre - Erneuerung wird empfohlen (HVV)
- * Räder / Reifen, Reifen 2: Achse links und rechts partiell mit Abnutzungsspuren - Erneuerung wird empfohlen (HVV)

(5) Folgende bei nächsten Hauptuntersuchung

Wir bedanken uns für Ihr vertrauensvolles Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

07.2017

Im Auftrag der GTÜ mbH
 01362001 Dipl.-Ing. (FH) El-Mahdi Zuhair
 Ingenieurbüro ZBIR

Georg-Fröhler-Straße 22
 55128 Mainz
 Tel. 017691660564

Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr. 10229413246
 Prospekt 459 HJ ins. LMA v. MStV
 19.11.2017
 Gesamtbeitrag
 147,00 EUR
 147,00 EUR
 26,15 EUR
 176,50 EUR

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH - Vorden-Layn 25-70567 Stuttgart - Tel. 0711 97576-0 Fax 0711 97576-10
 Anteil am 1. März 2017: 100% (Anteil am 1. März 2017: 100%)
 Sitz der Gesellschaft: Hauptberuf: Stuttgart HRB Nr. 1010 - USt-IdNr. DE 412441116 - Bitte beachten Sie die Rückseite

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)