



Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

EZ 09/2015 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 62.801km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, Style, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760421J411499	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 45.514km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(4 mm) Kratzer	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

- | | |
|--|---|
| • Parameterlenkung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • CD-Laufwerk |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (Leder) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Spiegel-Paket | • Tempomat |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Produkt zur Gebrauchtfahrzeugbewertung VW: W00176042411289	
AUSSTATTUNGEN	
SEITE 1	2018
SEITE 2	2018
SEITE 3	2018
SEITE 4	2018
SEITE 5	2018
SEITE 6	2018
SEITE 7	2018
SEITE 8	2018
SEITE 9	2018
SEITE 10	2018
SEITE 11	2018
SEITE 12	2018
SEITE 13	2018
SEITE 14	2018
SEITE 15	2018
SEITE 16	2018
SEITE 17	2018
SEITE 18	2018
SEITE 19	2018
SEITE 20	2018
SEITE 21	2018
SEITE 22	2018
SEITE 23	2018
SEITE 24	2018
SEITE 25	2018
SEITE 26	2018
SEITE 27	2018
SEITE 28	2018
SEITE 29	2018
SEITE 30	2018
SEITE 31	2018
SEITE 32	2018
SEITE 33	2018
SEITE 34	2018
SEITE 35	2018
SEITE 36	2018
SEITE 37	2018
SEITE 38	2018
SEITE 39	2018
SEITE 40	2018
SEITE 41	2018
SEITE 42	2018
SEITE 43	2018
SEITE 44	2018
SEITE 45	2018
SEITE 46	2018
SEITE 47	2018
SEITE 48	2018
SEITE 49	2018
SEITE 50	2018
SEITE 51	2018
SEITE 52	2018
SEITE 53	2018
SEITE 54	2018
SEITE 55	2018
SEITE 56	2018
SEITE 57	2018
SEITE 58	2018
SEITE 59	2018
SEITE 60	2018
SEITE 61	2018
SEITE 62	2018
SEITE 63	2018
SEITE 64	2018
SEITE 65	2018
SEITE 66	2018
SEITE 67	2018
SEITE 68	2018
SEITE 69	2018
SEITE 70	2018
SEITE 71	2018
SEITE 72	2018
SEITE 73	2018
SEITE 74	2018
SEITE 75	2018
SEITE 76	2018
SEITE 77	2018
SEITE 78	2018
SEITE 79	2018
SEITE 80	2018
SEITE 81	2018
SEITE 82	2018
SEITE 83	2018
SEITE 84	2018
SEITE 85	2018
SEITE 86	2018
SEITE 87	2018
SEITE 88	2018
SEITE 89	2018
SEITE 90	2018
SEITE 91	2018
SEITE 92	2018
SEITE 93	2018
SEITE 94	2018
SEITE 95	2018
SEITE 96	2018
SEITE 97	2018
SEITE 98	2018
SEITE 99	2018
SEITE 100	2018

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)