



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 03/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 49.549km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G602JV623250	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.549km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.884km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	580 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radstand 3098 mm
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Hauptschlüssel zusätzlich |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.03.2018	1844	AGX00032	02	01	0089/03500	163
N1	BB		04999		1956	
WOV76602JV623250	4		1951-1971		001800	
OPEL						
F7			0170	00080		
GO12			01585	002960	002960	
AF25B3			01585	01650		
			075	02625	071	
VIVARO-B			02000	0750	00080	
OPEL AUTOMOBILE			215/60 R17C (108/107)	T		
PZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T			215/60 R17C (108/107)	T		
VAN						
715/2007*2015/45Y			e1*2007/46*0575*20			
EURO6;Y;PI/CI; N1 I11, N2			30.06.2017	N	KW426080	
DIESEL						
0002	36YD	01598				
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.RGTG						

UO 734087	UO 004038
Nächste HU fällig im	Nächste HU fällig im
MAI 26	MAI 24
MAI 26	29.07.26
313744f	313744f
Ausf. Betreib.	Ausf. Betreib.
gestalt.	gestalt.
TPVZ2324	TPVZ2324

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Servicebegehrte sollte schriftlich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zusätzliche Motorqualitäten und Motorviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis: Vorliegende Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 10.05.2018 km: 10367

Motoröl: ☒ dexos1 Gen2 ☐ dexos2

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Viskosität: 5 W ☒ 30

Gehörschutz: Kühlluftigkeit: 5 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinheit

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reflektorparaset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

AUTOHAUS DRESDEN
Hauptstraße 18a, 01047 Dresden
Kontakt: 0351 88 20 33, Fax: 0351 88 30 333
www.autohaus-dresden.de

6 Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 10.05.2018 km: 10367

Motoröl: ☒ dexos1 ☐ dexos2

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Viskosität: 5 W ☒ 30

Gehörschutz: Kühlluftigkeit: 5 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinheit

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reflektorparaset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

AUTOHAUS DRESDEN
Hauptstraße 18a, 01047 Dresden
Kontakt: 0351 88 20 33, Fax: 0351 88 30 333
www.autohaus-dresden.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Sitze nicht prüfbar aufgrund bezogenen Zubehör Sitzbezügen deshalb ist eine Schadenserweiterung nicht ausgeschlossen