



Mazda 2 Sports-Line

EZ 05/2016 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 127.294km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 Sports-Line [DE - LimS5 1.5 SKYACTIV-D 105 EU6, Sports-Line, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN 3MDDJ6HS61M138600	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.294km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.950km	Letzter Service am 05/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 89g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	220 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Frontgrill lackiert
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 77 kW Diesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektro-hydraulisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Touring-Paket |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Einparkhilfe hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Licht-Paket | • Sonderlackierung Rubinrot Metallic |
| • Technik-Paket | • Scheinwerfer LED |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Tagfahrlicht LED |
| • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) | • Head-up-Display |
| • Log-in-System | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Teil 1	05.04.2016 11:11:55	AO001902	02	0121007704100	0178
043	M1	M AB	01068	2695	
	IMDD16HS6M198600	0	1495	001177	
	MAZDA		00050		
	D11		0089	001575	001575
	0HS		00875	00780	
	ELNG		00875	00380	
			071	00003	0066
	MAZDA		00940	0050	005
	MAZDA (M)		185743R19-B81		
	P3.2.PRR.REF.B. 8 SPL.		165/68R19-B81		
	SCHNACKECKLINSUSINE				
	715/2007-2015/45W				
	EURO6:WIFI/CT; M, N1 1		0120087467133505		
	DIREKL		17.12.2015	K*AT291355	
	0002	36W3	01499		
	0.1:1100 BIS 04 STEIG. STUFE M 5 AD TAG ERSTZUL.				
	DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.05.2016**				



ZUGABEWERTUNGSGEHEUNG für registrierte Fahrzeuge			
Verbleibende Lebensdauer: Derzeitige Lebensdauer: 100000 km Restlebensdauer: 100000 km Leistung (kW) des Motors: 100 kW			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3
1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3
1.4	1.4.1	1.4.2	1.4.3
1.5	1.5.1	1.5.2	1.5.3
1.6	1.6.1	1.6.2	1.6.3
1.7	1.7.1	1.7.2	1.7.3
1.8	1.8.1	1.8.2	1.8.3
1.9	1.9.1	1.9.2	1.9.3
1.10	1.10.1	1.10.2	1.10.3
1.11	1.11.1	1.11.2	1.11.3
1.12	1.12.1	1.12.2	1.12.3
1.13	1.13.1	1.13.2	1.13.3
1.14	1.14.1	1.14.2	1.14.3
1.15	1.15.1	1.15.2	1.15.3
1.16	1.16.1	1.16.2	1.16.3
1.17	1.17.1	1.17.2	1.17.3
1.18	1.18.1	1.18.2	1.18.3
1.19	1.19.1	1.19.2	1.19.3
1.20	1.20.1	1.20.2	1.20.3
1.21	1.21.1	1.21.2	1.21.3
1.22	1.22.1	1.22.2	1.22.3
1.23	1.23.1	1.23.2	1.23.3
1.24	1.24.1	1.24.2	1.24.3
1.25	1.25.1	1.25.2	1.25.3
1.26	1.26.1	1.26.2	1.26.3
1.27	1.27.1	1.27.2	1.27.3
1.28	1.28.1	1.28.2	1.28.3
1.29	1.29.1	1.29.2	1.29.3
1.30	1.30.1	1.30.2	1.30.3
1.31	1.31.1	1.31.2	1.31.3
1.32	1.32.1	1.32.2	1.32.3
1.33	1.33.1	1.33.2	1.33.3
1.34	1.34.1	1.34.2	1.34.3
1.35	1.35.1	1.35.2	1.35.3
1.36	1.36.1	1.36.2	1.36.3
1.37	1.37.1	1.37.2	1.37.3
1.38	1.38.1	1.38.2	1.38.3
1.39	1.39.1	1.39.2	1.39.3
1.40	1.40.1	1.40.2	1.40.3
1.41	1.41.1	1.41.2	1.41.3
1.42	1.42.1	1.42.2	1.42.3
1.43	1.43.1	1.43.2	1.43.3
1.44	1.44.1	1.44.2	1.44.3
1.45	1.45.1	1.45.2	1.45.3
1.46	1.46.1	1.46.2	1.46.3
1.47	1.47.1	1.47.2	1.47.3
1.48	1.48.1	1.48.2	1.48.3
1.49	1.49.1	1.49.2	1.49.3
1.50	1.50.1	1.50.2	1.50.3
1.51	1.51.1	1.51.2	1.51.3
1.52	1.52.1	1.52.2	1.52.3
1.53	1.53.1	1.53.2	1.53.3
1.54	1.54.1	1.54.2	1.54.3
1.55	1.55.1	1.55.2	1.55.3
1.56	1.56.1	1.56.2	1.56.3
1.57	1.57.1	1.57.2	1.57.3
1.58	1.58.1	1.58.2	1.58.3
1.59	1.59.1	1.59.2	1.59.3
1.60	1.60.1	1.60.2	1.60.3
1.61	1.61.1	1.61.2	1.61.3
1.62	1.62.1	1.62.2	1.62.3
1.63	1.63.1	1.63.2	1.63.3
1.64	1.64.1	1.64.2	1.64.3
1.65	1.65.1	1.65.2	1.65.3
1.66	1.66.1	1.66.2	1.66.3
1.67	1.67.1	1.67.2	1.67.3
1.68	1.68.1	1.68.2	1.68.3
1.69	1.69.1	1.69.2	1.69.3
1.70	1.70.1	1.70.2	1.70.3
1.71	1.71.1	1.71.2	1.71.3
1.72	1.72.1	1.72.2	1.72.3
1.73	1.73.1	1.73.2	1.73.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)




Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)