



Opel Astra Business Start/Stop

EZ 11/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 185.896km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Business Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EG6K8014450	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.896km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.540km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Laut TÜV: Bremse links und rechts 1. Achse verschlissen Kilometerstand stand laut Verkäufer konnte nicht abgelesen werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- PowerFlex Bar Adapter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Check-Control-System | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Business-Upgrade-Paket Komfort |
| • Business-Upgrade-Paket Navigation Plus | • Business-Upgrade-Paket Travel |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Ergonomiesitz vorn links/rechts |
| • Feststellbremse elektrisch | • Flexx-Paket (Flex-Organizer) |
| • Fußmatten Velours | • Hinterachse Ausführung: Wattstrebe |
| • Innenraum-Paket | • Leichtlaufreifen |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Winter-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Licht-Paket | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Frontkamera |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Lenkrad (Leder) | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Audiosystem R 4.0 IntelliLink | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Frontscheibe geräuschkämmend |
| • Mittelarmlehne hinten | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold | • Heckleuchten LED |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte angefressen



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)