



Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L2

EZ 11/2021 | Andere | Diesel | Schaltgetriebe | 281.962km

Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/314/316 CDI RWD L2 [AT - Pr2 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]		
Kategorie Andere	FIN W1V9071331N169164	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.962km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro VI	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 366g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 14l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









INGENIEUR AT INGENIEURE GmbH A-6220 Innsbruck, Völkner Str. 13	
Datenblatt	
Prüfnummer:	UHW122021
Eigentümer:	HITECH Projekt Handels & Service GmbH A-3005 Gablitz, Linzer Straße 191-193
Betreiber:	
Aufstellungsart:	dr
Anlagenart:	Ladebordwand
Hersteller:	Dieckmann
Herst.-Nr.:	22041213
Typ:	046LM 08
Baujahr:	2021
Einschufung:	
Tragfähigkeit:	750 kg 350 kg
Ausladung:	600 mm 1000 mm
Zugkraft:	
Spannweite:	
Außendnr.	890 mm Breite: 2340 mm Höhe: 1700 mm
Laufkatze-Elektronik-Winde	
Hersteller:	Hersteller: Nr.:
Haupthub: kg	Einrichtung Haupthub:
Nebenhub: kg	Einrichtung Nebenhub:
Typ:	
Antriebsart:	elektro-hydraulisch
Bedienung:	vom Fahrer, 2-Handsteuerung, Notentriegelung
Aufgebaut auf:	Mercedes Sprinter
Fahrgewicht:	Nr. W1V9071331N169164
Sonstige Beschreibung:	
Abschließung:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)