



Mitsubishi ASX Edition 100 2WD

EZ 07/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 51.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung ASX Edition 100 2WD [DE - SUV5 1.6 MIVEC EU6, Edition 100, (Facelift 2) 2017 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXNGA1WHZ017056	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 117 PS (86 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.590 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.103km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|---|
| • Modellpflege (2) | • Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec) |
| • Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2670 mm |
| • Regen-/Lichtsensor | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Traction-Control-System |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Vorbereitung Navigationssystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














teil I	13.07.2017	7107	ADJ00067	02	01	0086/06000	183
062	M1	AC		04355	-	1770	-
	JMBXNDALWZ017056		9	1640	-	01335	-
	mitsubishi			-	-	00060	-
	GAO			0131	-	001870	1870
	GA211			00930	-	01000	-
	ACTRA5A5AAAA			00930	-	01000	-
				77	-	03750	71
	Mitsubishi ASX			01200	-	0665	5
	MITSUBISHI (J)			215/70R16 100H	-		-
	Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/70R16 100H	-		-
	Kombilimousine			-	-		-
	715/2007*136/2014W			schwarz	-	9	-
	EURO6 W:PI/CI; M; N1 I			el*2007/46*0368*13	-		-
	Benzin			31.03.2017	-	K	WZ202730
	0001	3640	01590		-		-
	7.2/8.2*70 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUG				-		-
	KOMBINATION 3025KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.07.20				-		-
	17*				-		-




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Kleberückstände



Dach (Anderer Schaden): Kleberückstände



Dach (Verformung, Lackschaden)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Kleberückstände




Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Kleberückstände



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Kleberückstände



Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)