



Fiat 500 DolceVita

EZ 03/2022 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 35.888km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Fiat	500 DolceVita [DE - LimS3 1.0 Mild Hybrid EU6d, Dolce Vita, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kleinwagen	ZFACF1CJ9NJG08939	-	35.888km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
06/2027 / Vorhanden	Teilleder	71 PS (52 KW)	Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
999 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	4	2/3	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
03/2022	Rot	Unbekannt	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	93g/km (NEFZ)		4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer, Kerben, vehicle.damage-label.porous	Kratzer, Kerben, vehicle.damage-label.porous	Kratzer	Kratzer, Kerben

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB+)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Türverriegelung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Tankdeckel abschließbar |
| • Türgriffe außen verchromt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Elektr. Bremskraftverteilung | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Tasche an Sitz vorn rechts | • Original Fahrzeug Farbe: ROSSO
CORSA/SFRONTATO/ARGILLA/PASSIONE |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Einparkhilfe elektronisch |
| • Einparkhilfe hinten | • Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7") |
| • Uni-Lackierung (Sonderfarbe) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









15.03.2022	1727	AUD000428	2	1	52/5500	167	
M1	AB		3571	-	-	1627	-
ZEACF1CJ9NJJG08939	X		1488	-	-	1064	- 1136
FIAT			-	-	-	0	-
312			106	1338		1338	
AYD1B			770	640		-	
E25ABM			770	640		-	
			83	3750		69	
FIAT 500			-	-	4	-	-
FCA ITALY (I)			175/65R14 82T	-	5,5JX14-3		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14 82T	-	5,5JX14-3		
Schräghecklimousine			-				
715/2007*2018/1832AP			ROT	-	3	-	
EURO6:WLTP;AP:PI/CI; M, N1 I			e3*2007/46*0064*64				
Hybr.Benzin/E			17.08.2021	K		GP886853	
0008	36AP	999					
*							

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

4.1.2a EM Abblendlicht - links und rechts - Einstellung zu niedrig beseitigt

Die gekennzeichneten Mängel wurden unmittelbar nach der Erstuntersuchung beseitigt ("Mängelschleife").
Mängelerkennung: 10.45 Uhr - Mängelbeseitigung: 10.55 Uhr.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im Juni 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte

Betriebsbremsanlage:	Ref. Wert	Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsantrieb [%]		Ergebnis
		Links	Rechts		Ist	Min	
1. Achse	178	132	120	17.7	79.9	57.4	IO
2. Achse	109	88	89	49.3	20.1	12.6	IO

Feststellbremsanlage:	Ref. Wert	Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsantrieb [%]		Ergebnis
		Links	Rechts		Ist	Min	
1. Achse	178	132	120	17.7	79.9	57.4	IO
2. Achse	109	88	89	49.3	20.1	12.6	IO

Abbremsung: 15 %

2. Achse Blockiert 97 97

(7) Ergebnis der Erstuntersuchung:
erhebliche Mängel (EM)

Nach sofortiger Mängelbeseitigung:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Juni 2027

(9) Ihr Prüferingenieur
B. Eng. Batuhan Öztürk

HO498011




Durch die DKV nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkunde angegebenen OÜB (17020:2012) aufgeführt. Akkreditierungsumfang

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung: 178,20 EUR
Endsumme netto: 149,75 EUR, 19% USt: 28,45 EUR
Endsumme: 178,20 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KOS e.V. durchgeführt.
USt id Nr. DE161699008
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage
Viele Grüße (Version 4.28.22)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrtür (Lackschaden)




Beifahrtür (Lackschaden)




Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)