



## BMW 116 i

EZ 05/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 159.999km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 95\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>116 i [DE - LimS5 116 i EU6, (Euro 6), 2013 - 2015] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WBA1A11000VU81082                                                       | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>159.999km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                           | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                         | Letzter Service<br>137.512km                                   | Letzter Service am<br>04/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                     | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2013                                              | Farbe<br>Blau                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                | CO2-Emissionen<br>125g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>5.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

  
(7 mm)

Vorne rechts

  
(7 mm)

Hinten links

  
(7 mm)

Hinten rechts

  
(7 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer defekt;

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Tirefit Füllmittel, abgelaufen; Unterboden mit Korrosion;

## Verschleißteile

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Bremsanlage | Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;                |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;                |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige

- |                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6             | • Schaltpunktanzeige                |
| • Seitenairbag vorn                               | • Servolenkung                      |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar               | • Sperrdifferential                 |
| • Start-Stop-Knopf                                | • Start/Stop-Anlage (Funktion)      |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich             | • Stoßfänger Wagenfarbe             |
| • Wegfahrsperre                                   | • Wärmeschutzverglasung getönt      |
| • Zentralverriegelung                             | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLUE METALLIC |                                     |



## Sonderausstattung

---

- |                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                                     | • Audio-Navigationssystem Business             |
| • Ausstattungs-Paket: Urban Line                                   | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Metallic-Lackierung                                              | • Sitzheizung vorn                             |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle     | • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium   |
| • Außenspiegel Wagenfarbe                                          | • Innenausstattung: Interieurleisten Acrylglas |
| • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Oxid-Silber matt | • Mittelarmlehne vorn verstellbar              |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Metro            | • Ambiente-Beleuchtung                         |
| • Lenkrad (Sport/Leder)                                            |                                                |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos
















|                                                        |      |          |                    |        |            |       |
|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|------------|-------|
| 17.05.2013                                             | 0005 | BLG00027 | 02                 | 01     | 0100/04400 | 210   |
| MI                                                     | AC   |          | -                  | 04324  | -          | 1765  |
| VBA1A11000VU81082                                      | 2    |          | -                  | 1421   | -          | 01365 |
| BMW                                                    |      |          | -                  | 00075  | -          |       |
| IK4                                                    |      |          | 125                | 001820 | -          | 1820  |
| SA11                                                   |      |          | 00865              | 01040  | -          |       |
| GH100                                                  |      |          | 00865              | 01040  | -          |       |
|                                                        |      |          | 074                | 03300  | -          | 073   |
| 1161                                                   |      |          | 01200              | 0650   | 5          | -     |
| MAYER.MOT.WERKE-BMW                                    |      |          | 195/55 R16 87H     |        |            |       |
| Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                |      |          | 195/55 R16 87H     |        |            |       |
| Kombilimousine                                         |      |          |                    |        |            |       |
| 715/2007*630/2012W                                     |      |          | blau               |        | 5          |       |
| EURO6;W/PI/CI: M, N1 I                                 |      |          | e1*2007/46*0283*08 |        |            |       |
| Benzin                                                 |      |          | 24.01.2013         |        | K EE423816 |       |
| 0001                                                   | 36WD | 01598    |                    |        |            |       |
| E.1/F.2: 1895 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/B.2: 1150 B.ANHÄNGE |      |          |                    |        |            |       |
| BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17. |      |          |                    |        |            |       |
| 05.2013*                                               |      |          |                    |        |            |       |







# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Rost)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)