



Opel Corsa Edition

EZ 01/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 56.260km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 EU6d, Edition (EURO 6d), 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHMHDL4059556	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.260km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 51.600km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 93g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Verkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	165		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Edition
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kraftstofftank 40 Ltr.
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Multimedia | • Dach Kontrast-Lackierung |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad heizbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












*29.01.2020	*1889	*APR00005 3	*02	*01	*P0055/05750	*170
M1	*AB		*04055	*04055	*1715	*1715
*VVKUPHMHDL4059556			*1130	*1139		*001055
*OPEL					*00055	
*U			*0124	*001550		*001550
*P			*00782	*00870		
*MMHD-X1B100			*00782	*06870		
			*074	*03750		*068
*CORSA			*00500	*0500		*005
*PSA Automobiles (F)			*195/55 R16 87H			
*Fr.2,Pers.bef.b. 8 Spl.			*195/55 R16 87H			
*Schraghecklimousine						
*115/2007*2018/1832AM			*grau			*7
*EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I			*e2*2007/46*0639*06			
*Benzin			*20.09.2019		*K	*FN782752
*0001	*6AM	*01199				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.01.2020						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)