

Fiat

FIAT DUCATO H2 KASTENWAGEN (290/295)(11.2023->) 35 L4H2 180 MULTIJET MAXI HOCHDACH VERBLECHT MOTOR 2,2 LTR. - 132 KW TURBODIESEL
MULTIJET POWER KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: ZFA250003SG029911



Beschreibung

	Zulassungsdatum 09/07/2025	Laufleistung 28911 km
Farbe COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 2184	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 8
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 132 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
003	Stoßfänger / Vorne Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair

	  		
004	Stoßfänger / Vorne Links Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair
	 		
005	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Smart Repair
	 		
006	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
	 		
007	Tür / Innenraum Vorne Links Mit Fenster : Nein	Abgewetzt	Lackieren
	 		
008	B-Säule außen / Vorne Links ¹	Fleck	Polieren
	 		
009	Tür / Vorne Links ²	Fleck	Polieren



010

Seitenwand / Hinten Links ³
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert

Lackieren



011

Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



012

Säule / Hinten Links ⁴

Fleck

Polieren



013

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



014

Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Smart Repair




015

Seitenwand / Mitte Rechts ⁵
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert

Polieren



016 Türzierleiste / Rechts⁶
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Keine

Reparieren



017 Zierleiste Seitenwand / Links⁷
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Keine

Reparieren



018 Türeinstieg / Vorne Rechts

Abgewetzt

Lackieren



019 Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links
Mit Fenster : Nein

Delle


Smart Repair



020 Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle


Smart Repair



022 Dach / Hinten⁸

Delle

Ersetzen



023

Schweller / Rechts

Delle

Akzeptabel

- ¹ Farbnebel
- ² Farbnebel
- ³ Scharfe Farbkante
- ⁴ D Farbnebel
- ⁵ Farbläufer
- ⁶ Leiste falsch herum montiert
- ⁷ Leiste falsch herum montiert
- ⁸ Fläche eingedrückt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Bordmappe | ☒ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfekit |
| ☐ Hutablage | ☒ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☒ Serviceheft | ☒ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm

Kommentar

Reparierter VS Seitenwand L+HL+HR, Schweller L+HL,HR, Schiebetür R, B-Säule R

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Innenraum Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Innenraum Vorne Links / Abgewetzt



B-Säule außen / Vorne Links / Fleck



B-Säule außen / Vorne Links / Fleck



Tür / Vorne Links / Fleck



Tür / Vorne Links / Fleck



Tür / Vorne Links / Fleck




Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer




Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Türzierleiste / Rechts / Keine



Türzierleiste / Rechts / Keine



Türzierleiste / Rechts / Keine



Zierleiste Seitenwand / Links / Keine



Zierleiste Seitenwand / Links / Keine



Zierleiste Seitenwand / Links / Keine



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt




Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle